



## Visite du site du CDI-SIE de Morcenx – Jeudi 14 janvier 2010

La visite du site de Morcenx par les membres du CHS des Landes s'est déroulée le jeudi 14 janvier 2010, en compagnie de messieurs Laurier, chef de service et Poirisse, ACMO des Landes.

Etaient présents :

- Corinne Sahores
- Thierry Lheureux
- François Souleyreau
- Anne-Marie Ducournau
- Sylvain Sourdillat
- Nérée Lassalle
- Réginald Dhailly
- Christian Noives

Dès notre arrivée, nous avons été interpellés par les agents nous faisant part de leurs regrets de ne pas avoir été impliqués dans l'élaboration du plan du futur site.

Monsieur Poirisse, suite à notre demande, a bien voulu nous communiquer les plans généraux des travaux engagés au rez-de-chaussée et ceux qui sont envisagés au premier étage.

Il nous a appris, à notre grand étonnement, que le plan de prévention était toujours en cours de "gestation" !

Nous avons constaté que des bâches de protection contre les poussières avaient été mises en place la veille de notre visite à la demande du chef de service, alors que celles-ci étaient prévues dès le commencement des travaux.


Conclusion : une semaine dans la poussière !

Nous constatons accessoirement que l'issue de secours du futur S.I.P. est, contrairement à la réglementation en matière de sécurité, dépourvue de barre anti-panique.

Trésorerie : il n'est pas prévu d'accès handicapé pour le personnel. Nous proposons que les 2 portes soient adaptées.

De l'examen du plan du rez-de-chaussée, il nous est apparu que l'accueil dédié au S.I.P. paraissait sous-dimensionné. La visite des locaux actuels et leur transformation envisagée (plan) nous a confirmé que cet accueil n'était pas adapté à la réception du public, tant pour l'impôt sur le revenu, que pour le cadastre et la trésorerie.

Après discussion avec le chef de service et monsieur Poirisse, les membres du CHS vous proposent un réaménagement simple et réalisable facilement ayant le double avantage d'agrandir de façon significative la longueur du guichet dédié à la réception du public et d'augmenter la surface de travail de l'agent affecté à ce poste. Vous trouverez cette proposition, qui se résume en fait à la création d'une seule ouverture (schéma au format PDF joint au présent compte-rendu).



10. Compléter le coffret (0,70 x 0,90 passer par les portes)

(2) 2 agents viennent de la DGCCRF  
 seront installés sur ce passage